

建築物防火避難設施與設備安全檢查報告書

F 2 - 1 - 1

108年度

檢查日期

自108年08月22日至108年09月30日

檢查登記號碼：C10808190268

共 2 頁 第 1 頁

一、建築物概要	申報建築物或營業場所名稱	國立高雄餐旅大學		現況用途 (使用類組)	大專院校教室D4・辦公室G2 宿舍H1	
	建築物地址	高雄市小港區松和路1號				
	使用執照字號	(85)高市工建築使字第00788號	使用執照核發日期	085年05月23日	最近一次變更使用許可字號	
檢查簽證類別及項目					檢查結果	
二、防火避難設施類檢查紀錄	(一) 防火區劃	1. 面積區劃	(1)十層以下樓層	☒ 合格	☐ 不合格	
				☐ 提改善	☐ 免檢討	
			(2)十一層以上樓層	☐ 合格	☐ 不合格	
			☐ 提改善	☒ 免檢討		
		2. 特定用途空間區劃		☒ 合格	☐ 不合格	
				☐ 提改善	☐ 免檢討	
			3. 垂直區劃	(1)挑空部分	☒ 合格	☐ 不合格
					☐ 提改善	☐ 免檢討
		(2)電扶梯間		☐ 合格	☐ 不合格	
				☐ 提改善	☒ 免檢討	
		(3)升降機間	☒ 合格	☐ 不合格		
		☐ 提改善	☐ 免檢討			
		(4)垂直貫穿樓地板之管道間及其他類似部分	☒ 合格	☐ 不合格		
		☐ 提改善	☐ 免檢討			
		4. 層間區劃	☒ 合格	☐ 不合格		
		☐ 提改善	☐ 免檢討			
		5. 貫穿部區劃	☒ 合格	☐ 不合格		
		☐ 提改善	☐ 免檢討			
	6. 地下建築物區劃	(1)與地下建築物連通區劃	☐ 合格	☐ 不合格		
			☐ 提改善	☒ 免檢討		
	(2)地下建築物本體區劃	☐ 合格	☐ 不合格			
	☐ 提改善	☒ 免檢討				
	7. 高層建築物區劃	☐ 合格	☐ 不合格			
	☐ 提改善	☒ 免檢討				
	8. 防火區劃之防火門窗	☒ 合格	☐ 不合格			
	☐ 提改善	☐ 免檢討				
	(二)非防火區劃分間牆	☒ 合格	☐ 不合格			
	☐ 提改善	☐ 免檢討				
	(三)內部裝修材料	☒ 合格	☐ 不合格			
	☐ 提改善	☐ 免檢討				
	(四)避難層出入口	☒ 合格	☐ 不合格			
	☐ 提改善	☐ 免檢討				
	(五)避難層以外樓層出入口	☒ 合格	☐ 不合格			
	☐ 提改善	☐ 免檢討				
(六) 走廊	1. 連續式店鋪商場之室內通路	☐ 合格	☐ 不合格			
		☐ 提改善	☒ 免檢討			
	2. 一般走廊	☒ 合格	☐ 不合格			
	☐ 提改善	☐ 免檢討				
(七) 直通樓梯	1. 設置與步行距離	☒ 合格	☐ 不合格			
		☐ 提改善	☐ 免檢討			
	2. 設置兩座直通樓梯之限制	☒ 合格	☐ 不合格			
	☐ 提改善	☐ 免檢討				
	3. 樓梯及平臺淨寬度	☒ 合格	☐ 不合格			
	☐ 提改善	☐ 免檢討				